

## GB Window thermometer with transparent display E1278 – RST01278

### Specification

Jumbo transparent LCD  
Temperature and humidity trend indicator  
Ice alert indicator  
Hi sensitive thermo sensor  
Save energy system (SES)

Outdoor temperature measurement  
Temperature resolution 0.1 °C  
Outdoor humidity measurement 20–99 % RH  
Humidity resolution 1 % RH  
Power: 1x 1.5 V AAA

### Best view angle:



**Do not try to detach the display from the case!**

### Battery installation

1. Pull the body from the cover according to the opposite side of arrow from the left side.
2. After it loose, take off the cover, screw out the battery compartment door and take it out.
3. Insert one AAA size battery based on the indicator in battery compartment, then the LCD will be full display for 2 seconds.
4. Put back the battery door, and screw it well again.
5. Push the body on the cover according to the arrow way.

Note: Please replace the battery when the LCD display becomes dark in use.

### Fixation of the thermometer

1. Wipe up the window part where you want to stick the thermometer.
2. Remove one side paper of the transparent glue tape.
3. Stick the product on the window. Pay more attention to stick it firmly in case of falling off.

### Temperature/humidity trend

After the unit measures the current temperature, the trend won't show on the LCD at once. When it shows (1), it indicates that the temperature have the trend of increasing. When it shows (2), it indicates that the temperature have the trend of decreasing. If it is without showing these two indicators, it means that the data are stable during the current time.

### Ice alert

Thermometer includes ice alert function. When the temperature goes under 1 °C, the ice alert icon (3) will appear. This icon is pictured in temperature range -3 °C-1 °C.

### Outdoor humidity measurement

Thermometer measures outdoor relative humidity in range of 20–99 % RH. When the humidity goes under 20% RH, humidity display shows "—" and low humidity icon (4) is pictured.

### Care and maintenance

The product is designed to serve you for years when you will handle it in the correct way. Here are some tips for correct handling:

- Do not place the product on places which may be subject of vibration or shaking. It may damage the product.
- Do not expose the product to excessive pressure, shock and dust – they may damage the product, its batteries or its plastic parts.
- Do not open fire on the product.
- Do not locate the product on a place without sufficient ventilation.
- Do not correct or modify the internal circuit, it may be damaged. As a result of that warranty would be terminated. The product should be repaired by a qualified person only.
- To clean the product use only damped soft cloth. Do not use any solvent; it may damage the plastic parts.
- Do not sink the product into water or any other liquids.
- Do not attempt to service any parts of this product. Refer all servicing to the store where the product has been bought.
- Keep out of reach of children. This product is not a toy.
- Remove flat batteries. Leakage could damage the product. Use only new batteries of the correct type. Make sure you put them according to right polarity.
- Do not dispose of accumulator in fire, do not disassemble or short circuit.
- Always dispose of batteries in an environmentally friendly way. Please take them to the point of purchase for environmental-friendly disposal.

We declare with full responsibility, that the appliance marked as RST01278, its concept and construction as well as its version marketed by us, complies with the basic requirements and other regulations of the government. In case of any changes on the appliance made without our approval, this declaration loses validity.

## CZ Okenní teplomer s průhledným displejem E1278 – RST01278

### Technická specifikace

Velký transparentní displej  
Ukazovatele vývoje teploty a vlhkosti  
Indikátor možnosti vzniku náledí „ice alert“  
Vysoko citlivé čidlo teploty  
Systém úspory energie (SES)

Rozsah vnější teploty -30 °C-70 °C  
Rozlišení teploty 0,1 °C  
Rozsah vnitřní relativa vlhkosti 20–99 % RV  
Rozlišení relativní vlhkosti 1 % RV  
Napájení: 1x 1,5 V AAA

### Optimální pozorovací úhel:




**Nepokoušejte se vyjmout display z držáku!**

### Instalace baterií

1. Vysuňte tělo teplomera z držáku ve směru proti šípkám na obrázku.
2. Po uvolnění z držáku odskrutujte šroub krytu bateriového prostoru a kryt sejměte.
3. Vložte 1 baterii (typ AAA 1,5V) podle vyznačené polarita na dně bateriového prostoru.
4. Namontujte kryt zpět.
5. Teplomer nasuňte zpět do držáku ve směru šípek na obrázku.

Pozn.: Pokud hodnoty na displeji přestanou být čitelné, baterii v teploměru vyměňte.



### Upevnění teploměru

1. Důkladně umyjte a vysuňte okno v místě, na které chcete teploměr umístit.
2. Sejměte papírovou ochranu lepicí pásky na držáku.
3. Přilepte teplomer na okno. Dbejte na důkladné přilepení teploměru – předejděte náhodnému odlepení.

### Trend vývoje teploty / vlhkosti

Potom če teplomer změří aktuální teplotu a vlhkost, objeví se tyto hodnoty na displeji. Šípka nahoru (1) indikuje rostoucí trend vývoje teploty (vlhkosti), šípka dolů (2) klesající trend vývoje teploty (vlhkosti). Není-li zobrazena žádná šípka, nedochází v daném časovém období ke změnám měřených veličin.

### Upozornění na možnost vzniku náledí (ice alert)

Klesne-li teplomer pod 1 °C, zobrazí se ikona upozorňující na náledí (3). Upozornění je signalizováno v rozsahu teplot -3 °C-1 °C.

### Měření venkovní relativní vlhkosti

Teplomer měří venkovní relativní vlhkost v rozsahu 20–99 % RV. Pokud vlhkost klesne pod 20 % RV, na displeji vlhkosti se objeví "—" a zobrazi se ikona (4).

### Pěče a údržba

Vyrobený je navržen tak, aby při vhodném zacházení spolehlivě sloužil řadu let. Zde je několik rad pro správnou obsluhu:

- Než začnete s výrobkem pracovat, pozorně si pročtěte uživatelský manuál.
- Neumisťujte výrobek do míst náhylých k vibracím a otráším – mohou způsobit jeho poškození.
- Nevystraívajte výrobek nadměrnému tlaku, nárazům a prachu – mohou způsobit poruchu funkčnosti výrobku, poškození baterií a deformaci plastových částí.
- Neumisťujte na teplomer zdroje otevřeného ohně, např. zapálenou svíčku apod.
- Neumisťujte teplomer do míst, kde není zajištěno dostatečně průdušné vzdachu.
- Nezasahujte do vnitřních elektrických obvodů výrobku – můžete je poškodit a automaticky tím ukončit platnost záruky. Výrobek by měl opravovat pouze kvalifikovaný odborník.
- K čistění používejte mírně navlhčený jemný hadík. Nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí přípravky – mohly by poškodit plastové části a narušit elektické obvody.
- Výrobek neponárajte do vody ani jiných kapalin.
- Při poškození nebo vadě výrobku neprovádějte žádné opravy sami. Přeďejte jej k opravě do prodejny, kde ještě je zakoupení.
- Výrobek umístěte mimo dosah dětí – není to hracka.
- Odstraňujte vždy vybité baterie – mohly by vytěct a výrobek poškodit. Používejte jen nové baterie doporučeného typu a při jejich výměně dbejte na správnou polariitu.
- Akumulátor nevhazujte do ohně, nerozeberajte, nezkratujte.
- Akumulátor se po upotřebení stává nebezpečným odpadem – nevhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdějte na místě zpětného odběru – např. v obchodě, kde ještě výrobek zakoupili.

**UPOZORNĚNÍ:** Obsah tohoto návodu může být změněn bez předchozího upozornění - z důvodu omezených možností tisku se mohou zobrazit symboly nepatrné lišid od zobrazenia na displeji - obsah tohoto návodu nemůže být bez souhlasu výrobcu reproducován.

Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že následně označené zařízení RST01278 na základě jeho konceptce a konstrukce, stejně jako námi do oběhu uvedené provedení, je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními nařízení vlády. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

13.8.2005

CE


## SK Okenný teplomer s priehľadným displejom E1278 – RST01278

### Technická špecifikácia


Velký transparentní displej  
Ukazovatele vývoja teploty a vlhkosti  
Indikátor možnosti vzniku náledí „ice alert“  
Vysoko citlivé čidlo teploty  
Systém úspory energie (SES)

Rozsah vonkajšej teploty -30 °C-70 °C  
Rozlišenie teploty 0,1 °C  
Rozsah vonkajšej relatívnej vlhkosti 20–99 % RV  
Rozlišenie relativnej vlhkosti 1 % RV  
Napájenie: 1x 1,5 V AAA

### Optimálny pozorovací uhol:



**Nepokúšajte sa vybrať display z držiaka !**



### Inštalácia batérií

1. Vysuňte telo teplomera z držáku v smere proti šípkam na obrázku.
2. Po uvolnení z držáku odskrutujte skrutku krytu bateriového priestoru a kryt zložte.
3. Vložte 1 batériu (typ AAA 1,5V) podľa vyznačenej polarity na den bateriového priestoru.
4. Namontujte kryt zpäť.
5. Teplomer nasuňte späť do držáku v smere šípok na obrázku.

Pozn.: Pokiaľ hodnoty na displeji prestanou byť čitelné, bateriu v teplomere vymenite.

### Upevnenie teplomera

1. Dôkladne umyte a vysuňte okno v mieste, na ktoré chcete teplomer umiestniť.
2. Zložte papierovú ochranu lepicie pásky na držáku.
3. Prieplatte teplomer na okno. Dbejte na dôkladné prilepenie teplomera – prededejdte náhodnému odlepneniu.

### Trend vývoja teploty / vlhkosti

Potom če teplomer změří aktuálnu teplotu a vlhkost, objavia sa tieto hodnoty na displeji. Šípka nahor (1) indikuje rastúci trend vývoja teploty (vlhkosti), šípka dolu (2) klesajúci trend vývoja teploty (vlhkosti). Ak nie je zobrazena žiadna šípka, nedochádza v danom časovom období ke zmene mernych velicin.

### Upozornenie na možnosť vzniku náradzí (ice alert)

Ak klese teplota pod 1 °C, zobrazí sa ikona upozorňujúca na náradzí (3). Upozornenie je signalizované v rozsahu teplot -3 °C-1 °C.

### Meranie vonkajšej relativnej vlhkosti

Teplomer miera vonkajšiu relativnu vlhkost v rozsahu 20–99 % RV, na displeji vlhkosti sa objavi "—" a zobrazi sa ikona (4).

### Starostlivosť a údržba

- Vyrobený je navrhnut tak, aby při vhodném zacházení spolehlivo sloužil několik let. Tu je několik rád pro správnou obsluhu:
- Než začnete s výrobkem pracovat, pozorně si pročtěte uživatelský manuál.
  - Neumisťujte výrobek do míst náhylých k vibracím a otráším – mohou způsobit jeho poškození.
  - Nevystraívajte výrobek nadměrnému tlaku, nárazům a prachu – mohou způsobit poruchu funkčnosti výrobku, poškození baterií a deformaci plastových částí.
  - Neumisťujte na teplomer zdroje otevřeného ohně, např. zapálenou svíčku apod.
  - Neumisťujte teplomer do míst, kde není zajištěno dostatečně průdušné vzdachu.
  - Nezasahujte do vnitřních elektrických obvodů výrobku – můžete je poškodit a automaticky tím ukončit platnost záruky. Výrobek by měl opravovat pouze kvalifikovaný odborník.
  - K čistění používejte mírně navlhčený jemný hadík. Nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí přípravky – mohly by poškodit plastové části a narušit elektické obvody.
  - Výrobek neponárajte do vody ani jiných kapalin.
  - Při poškození nebo vadě výrobku neprovádějte žádné opravy sami. Přeďejte jej k opravě do prodejny, kde ještě je zakoupení.
  - Výrobek umístěte mimo dosah dětí – není to hračka.
  - Odstraňujte vždy vybité baterie – mohly by vytěct a výrobek poškodit. Používejte len nové baterie doporučeného typu a při jejich výměně dbejte na správnou polariitu.
  - Akumulátor nevhazujte do ohně, nerozeberajte, nezkratujte.
  - Akumulátor se po upotřebení stává nebezpečným odpadem – nevhazujte ho do běžného komunálního odpadu, ale odovzdajte na místě spářného odběru – např. v obchodě, kde ještě výrobek zakoupili.

**UPOZORNENIE:** Obsah tohoto návodu môže byt zmieneny bez predchodejšieho upozornenia - z dôvodu obmedzenych možností tlače sa môžu zobrazené symboly nepatrné lišid od zobrazenia na displeji - obsah tohoto návodu nemôže byt bez souhlasu výrobcu reproducovany.

Prehlašujeme na svoju výlučnu zodpovednosť, že následne označené zariadenie RST01278 na základe jeho konceptie a konstrukcie, rovnako ako nami do obehu uvedené vyhotovenie, je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnymi ustanoveniami nařízenia vlády. Při námi neodsouhlasených změnách zariadenia stráca toto vyhlášenie svoju platnosť.

13.8.2005

CE



**RS|HR|BA** Prozorski toplojem s prozirnim zaslonom  
E1278 – RST01278
**Tehnička specifikacija**

Veliči transparentni zaslon  
Prikaži razvoju temperature i vlažnosti  
Indikator mogućnosti nastanka poledice „ice alert“  
Vrlo osjetljivo osjetljivo temperature  
Sustav uštede energije (SES)

Opseg vanjske temperature: -30 °C-70 °C  
Razlike temperature: 0,1 °C  
Opseg vanjske relativne vlažnosti: 20-99 % RV  
Razlike relativne vlažnosti: 1 % RV  
Napajanje: 1x 1,5 V AAA

**Optimalni kut gledanja:****Ne pokušavajte skinuti zaslon sa nosača!****Instalacija baterija**

- Savrešno operite i osušite proroz na koji želite postaviti termometar.
- Nakon oslobađanja skinjite sa nosača vijk na pokrovu prostora za bateriju i pokrov skini.
- Umetnite 1 bateriju (tip AAA 1,5V) prema označenom polariitetu na dnu prostora za bateriju.
- Požljivo postavite brtvljenje ispod pokrova prostora za bateriju i pokrov nametnite nazad.
- Termometar nameštite nazad na nosač u smjeru strjelica na slici.

Napomena: Kada su vrijednosti na zaslonu nečitljive, promijenite bateriju u termometru.

**Učvršćenje termometra**

- Savrešno operite i osušite proroz na koji želite postaviti termometar.
- Skinite papirnu zaštitu jepljive trake na nosaču.
- Nalijepite termometar na proroz. Pazite da se termometar dobro nalijepi - tako da se ne može odijepiti.

**Trend razvoja temperature / vlažnosti**

Nakon što je termometar izmjerio aktualnu temperaturu i vlažnost, pojavit će se ove vrijednosti na zaslonu.

Strjelica prema gore (1) ukazuje rastvu trend razvoja temperature (vlažnosti), strjelica prema dolje (2) ukazuje padajući trend razvoja temperature (vlažnosti). Ukoliko nije prikazana ni jedna strjelica, u određenom vremenskom razdoblju ne dolazi do promjene mјerenih vrijednosti.

**Upozorenje na mogućnost nastanka poledice (ice alert)**

Kada temperatura padne ispod 1 °C, prikaze se ikona koja upozorava na poledicu (3).

Upozorenje se signalizira u opsegu temperature -3 °C - 1 °C.

**Mjerenje vanjske relativne vlažnosti**

Termometar mjeri vanjsku relativnu vlažnost u opsegu od 20-99 % RV.

Kada vlažnost padne ispod 20 % RV, na zaslonu vlažnosti prikaže se "—" te se pojavi ikona (4).

**Njega i održavanje**

Proizvod je napravljen tako da će vam uslijediti prikladne uporabe služiti cijeli niz godina.

Ovdje je nekoliko savjeta za spravno rukovanje:

- Prije nego počnete uređaj koristiti, pažljivo pročitajte korisnički priručnik.
- Ne postavljajte proizvod na mjesto koja su izložena vibracijama i udarima – mogu prouzročiti oštećenje istih.
- Proizvod ne izlaziti pretjeranom tlaku, udarima i prasini – mogu prouzročiti kvar funkcionalnosti proizvoda, oštećenje baterija i deformaciju plastičnih dijelova.
- Ne postavljajte na termometar izvore otvorene vatre, npr. zapaljenu svjeću i sl.
- Ne postavljajte termometar na mjesto koja nisu sigurna dovoljnim stvaranjem zraka.
- Nije dopušteno dirati u unutrašnje struine krugove proizvoda – isti se mogu oštetiti te će automatski prestati vrijediti jamstvo. Proizvod bi trebao popravljati samo kvalificirani stručnjaci.
- Za čišćenje koristite lagano namoceno finu krpku. Ne koristite otapala kao ni sredstva za čišćenje – isti bi mogli ogrebati plastične dijelove i poremetiti električne krugove.
- Ne ukranjajte vatu u vodu ni drugu tekućinu.
- U slučaju oštećenja ili kvara proizvoda nikakve popravke ne izvodite sami. Odnesite ga na popravak u prodavaonicu u kojoj ste ga kupili.
- Proizvod postavite izvan dohvata djece – nije to igračka.
- Prazne baterije uvijek izvadite – mogu biti iscrpljene i proizvod oštetiti. Koristite samo nove baterije preporučenog tipa te kada ih mijenjate pazite na ispravan polaritet.
- Bateriju ne bacajte u vatru, ne rastavljajte i ne pravite kratko presjapanje.
- Baterija je nakon uporabe opasnost otpad – ne bacajte ju među normalno kućno smeće, ali odvezite na mjesto za prikupljanje – npr. u trgovinu gdje ste proizvod kupili.

POZORENJE: Sadržaj ovog naputka može se promijeniti bez prethodnog upozorenja.

Zbog ograničenih mogućnosti tiska, prikazani simboli mogu se malo razlikovati od prikaza na zaslonu.

Sadržaj ovog naputka ne smije se bez saglasnosti proizvođača umnožavati.

Nakon završetka roka valjanosti proizvod ne odlagajte kao neklasificirani komunalni otpad, koristite sabiju mјesta za klasificirani otpad. Ispisanim zbiranjem produkta spriječite negativno utjecanje na ljudsko zdravlje i okoliš. Recikliranje materijala potpomaže zaštitu prirodnih izvora. Više informacija o recikliranju ovog produkta pružat će Vam općinski ured, organizacije za zbiranjevanje kućnoga otpada ili prodajno mјesto, gdje ste produkt kupili.

Na svoju isključivu odgovornost ovime izjavljujemo, da je označeni uređaj RST01278 temeljem svoje konceptije i konstrukcije, jednako kao izvedba koju smo postavili u rad u skladu s temeljnim zahtjevima i daljim pripadajućim naredbama. Za promjene uređaja prema kojima ne postoji suglasnost, ova izjava prestaje vrijediti.




13.8.2005



**DE Fensterthermometer mit transparentem Display**  
E1278 – RST01278
**Technische Spezifikation**

Großes Transparentdisplay  
Kennziffer der Temperatur- und Feuchtigkeitsentwicklung  
Indikator der Eisglätteentstehungsmöglichkeit „ice alert“  
Hochempfindlicher Temperatursensor  
Energieeinsparungsmodus (SES)

Außentemperaturbereich -30 °C-70 °C  
Temperaturauflösung 0,1 °C  
Bereich der Außenrelativfeuchtigkeit 20-99 % RV  
Auflösung der Relativfeuchtigkeit 1 % RV  
Einspeisung: 1x 1,5 V AAA

**Optimaler beobachtungswinkel:**

**Display aus dem halter herausgenommen, nicht nur versuchen !!!**

**Installation von Batterien**

- Schieben Sie den Thermometerkörper aus dem Halter in Richtung gegen die auf der Abbildung dargestellte Pfeile heraus.
- Schrauben Sie nach der Lockerung aus dem Halter die Schraube des Batteriefachdeckels heraus und nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.
- Legen Sie eine Batterie Typ AAA 1,5V gemäß der auf dem Boden des Batteriefachs markierten Polarität hinzu.
- Setzen Sie die Akkuabdeckung zurück.
- Schieben Sie das Thermometer in den Halter im Sinne der auf der Abbildung dargestellten Pfeile wieder zurück.

Anmerkung: Wenn die Werte auf dem Display nicht mehr lesbar sind, wechseln Sie die Batterie im Thermometer.

**Thermometerbefestigung**

- Putzen und trocknen Sie das Fenster an der Stelle gründlich ab, an der Sie das Thermometer anbringen möchten.
- Entfernen Sie den Papierschutz des Klebebandes auf dem Halter.
- kleben Sie das Thermometer ans Fenster. Achten Sie auf das sorgfältige Aufkleben des Thermometers - dadurch vermeiden Sie das zufällige Ablösen.

**Trend der Temperatur-/Feuchtigkeitsentwicklung**

Nachdem das Thermometer die aktuelle Temperatur und Feuchtigkeit gemessen hat, werden diese Werte auf dem Display angezeigt. Der Rauf-Pfeil (1) zeigt den wachsenden Trend der Temperaturentwicklung (Feuchtigkeitsentwicklung) an, der Runter-Pfeil (2) zeigt den sinkenden Trend der Temperaturentwicklung (Feuchtigkeitsentwicklung) an. Falls kein Pfeil abgebildet ist, kommt es im jeweiligen Zeitraum zu keinen Änderungen der gemessenen Größen.

**Hinweis auf die Möglichkeit der Eisglätteentstehung (icealert)**

Wenn die Temperatur unter 1 °C sinkt, erscheint die auf die Eisglätte hinweisende Ikone (3). Der Hinweis wird im Temperaturbereich -3 °C-1 °C angezeigt.

**Messung der Außenrelativfeuchtigkeit**

Das Thermometer misst die Außenrelativfeuchtigkeit im Bereich 20-99 % Relativfeuchtigkeit. Sollte die Feuchtigkeit unter 20% Relativfeuchtigkeit sinken, erscheint auf dem Display "—" und die Ikone (4) wird angezeigt.

**Wartung und Pflege**

Das Produkt ist so entworfen und ausgelegt, dass es bei sachgemäßer Behandlung über Jahre dient. Hier sind ein paar Ratschläge für die korrekte Bedienung:

- Bevor Sie anfangen mit dem Produkt zu arbeiten, lesen Sie vorsichtig das Anwenderhandbuch.
- Bringen Sie das Produkt an keine vibrations- und erschütterungsanfälligen Stellen an - dadurch können Sie seine Beschädigung verursachen.
- Setzen Sie das Produkt keinem übermäßigen Druck, Staub und kleinen Stößen aus - diese Umstände können eine Funktionsstörung, Batterieschädigung und die Deformation der Kunststoffteile bewirken.
- Platzieren Sie auf das Thermometer keine Quellen des offenen Feuers, etwa eine angezündete Kerze usw.
- Bringen Sie das Thermometer an alle Stellen, wo keine ausreichende Luftströmung gewährleistet ist.
- Greifen Sie in die inneren elektrischen Kreise des Produkts nicht ein - Sie können es beschädigen und dadurch die Garantiegültigkeit automatisch abbrechen. Das Produkt sollte lediglich durch einen qualifizierten Fachmann repariert werden.
- Benutzen Sie zur Reinigung ein leicht benetztes Tuch. Benutzen Sie weder Lösemittel noch Reinigungspräparate - diese könnten die Kunststoffteile verkratzen und elektrische Kreise stören.
- Das Produkt weder in Wasser noch andere Flüssigkeiten tauchen.
- Bei einer Produktschädigung oder -mangel keine Reparaturen selbst durchführen. Übergeben Sie das Produkt zur Reparatur in der Verkaufsstelle, wo Sie es gekauft haben.
- Das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern anbringen - es handelt sich nämlich um kein Spielzeug.
- Entfernen Sie jeweils rechtzeitig entfernen - sie könnten sich entfernen und das Produkt beschädigen. Benutzen Sie nur neue Batterien vom empfohlenen Typ und achten Sie bei deren Austausch auf die richtige Polarität.
- Den Akkumulator nicht ins Feuer werfen, nicht auseinander nehmen, nicht kurzschließen.
- Der Akkumulator wird nach seinem Gebrauch zum gefährlichen Abfall - werfen Sie ihn nicht in den üblichen Haushaltsmüll, sondern geben Sie ihn den Rücknahmestellen ab - z.B. im Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

**HINWEIS:** Der Inhalt dieser Bedienungsanweisung kann ohne vorherigen Hinweis geändert werden - aus dem Grund der eingeschränkten Druckmöglichkeiten können sich die abgebildeten Symbole von den im Display angezeigten Symbolen geringfügig unterscheiden - der Inhalt dieser Anweisung kann ohne Zustimmung des Herstellers nicht weggelassen werden.

Wir erklären auf unser ausschließliche Verantwortung, dass das nachfolgend gezeichnete Gerät RST01278 auf Grundlage seiner Konzepte und Konstruktion, ebenso wie die von uns in den Umlauf gebrachten Ausführungen, in Übereinstimmung mit den Anforderungen und anderen zugehörigen Bestimmungen der Regierungsverordnung sind. Bei nicht mit uns abgestimmten Änderungen am Gerät, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.




13.8.2005


**UA Термометр віконний з прозорим дисплеєм**  
E1278 – RST01278
**Технічна специфікація**

Великий прозорий екран  
Показники розвитку температури та вологості  
Показник можливості виникнення ожеледиці „ice alert“  
Високочутливий датчик температури  
Система економії енергії (SES)


Мекі зовнішньої температури  
Температурна різниця  
Діапазон зовнішньої відносної вологості  
Різниця відносної вологості  
Живлення:

-30 °C-70 °C  
0,1 °C  
20-99 % RV  
1 % RV  
1x 1,5 V AAA

**Найкращий кут огляду:****Не намагайтесь від'єднати дисплей від корпусу !****Вкладення батареї**

- Витягніть корпус термометра з trimacha у напрямку проти стрілок на малюнку.
- Після звільнення з trimacha, відкрутіть гвинт з кришки батарейного відсіку і кришку зніміть.
- Вставте 1 батарею (AAA 1,5V) відповідно до полярності, що показано у нижній частині батарейного відсіку.
- Поставте кришку назад.
- Термометр вставте назад у trimach в напрямку стрілок, що на малюнку.

Примітка: Якщо параметри на дисплеї неможливо прочитати, замініть у термометрі батарею.

**Прикладення термометра**

- Акуратно вимийте та висушіть вночі на тому місці, де бажається встановити термометр.
- Відстороніть паперову клейку стрілку з trimacha.
- При克莱їть термометр на вікно. Дайте на досконалі при кленінні термометра - цим відвернете випадкове відсління.

ПІСЛЯ ТОГО як термометр вимірює актуальну температуру та вологість, на дисплеї зобразяться ці параметри. Стрілка вверх (1) показує ріст тренду розвитку температури вологості, стрілка вниз (2) падаючий тренд розвитку температури (влогості). Якщо не зображені жодна з стрілок у даному періоді, не відбувається жодна зміна параметру.

**Попередження про можливість виникнення ожеледиці (icealert)**

Якщо температура впаде під 1 °C, зобразиться іконка попередження про ожеледицю (3). Попередження сигналізується у межах температури -3 °C-1 °C.

**Вимірювання зовнішньої відносної вологості**

Термометр вмірює зовнішню відносну вологість в межах від 20-99 % RV. Якщо вологість впаде під 20% RV, на дисплеї вологість зобразиться "—" та зобразиться іконка (4).

**Догляд та обслуга**

Вироб конструйован для правильного обслуговування:

- Перед тим, як починете виробом користуватися уважно прочитайте інструкцію по обслуговуванню.
- Вироб не поміщайте у місця сильних вібрацій та тріснін - може цим пошкодитися.
- Вироб не піддавайте надмірному тиску, дарама та пороху - можуть пошкодити батареї та деформувати пластикові частини.
- Не ставте на термометр жодного джерела відкритого вогню, наприклад запалену січку та інше.
- Термометр не поміщайте в місцях, де незабезпечені достача циркуляція повітря.
- Не втирайте у внутрішні електричні контакти виробу - цим може пошкодити вироб.
- Вироб має більшість компонентів, які можуть витримати лише мінімальній спаєці.
- Для чищення використовуйте вологу м'яку ганчірку. Не використовуйте розчинники чи миючі засоби - могли б пошкодити пластикові частини.
- Вироб не занурюйте у воду чи іншу рідину.
- Пошкоджені чи вадні вироби не ремонтуйте. Для ремонту зайдіть його у магазин в якому був придбаний.
- Вироб помістіть по-місці досі дітей - це не являється іграшкою.
- Розірвіть батареї завдяки вимітальні - можуть витримати та пошкодити вироб.
- Замініть батареї виробу та приклейте вікно.
- Акумулятор не використовуйте у вогонь, не розбірайте та не робіть короткого замикання.
- Акумулятор після використання стає небезпечним побутовим відходом - не викидайте його до звичайного комунального відходу, ale його зайдіть у місця де прimitati nazad - наприклад у магазин в якому його придбали.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Зміст інструкції може бути змінений без попереднього попередження - по причині обмеження можливостей друкування зображені символи можуть не значно відрізнятися від зображення на дисплеї - зміст інструкції без згоди виробника не може бути репродуковані.

Завдямо на нашу власну відповідальність, що означений пристрій RST01278 на підставі його концепції та конструкції, а також нами введені для користування форми, відрізняються вимогама та іншими основними постановами уряду. При змінах обладнання, котрі нами не затверджені, ця заявка втрачає свою дійсність.



13.8.2005

