AKTUALIZACE SOFTWARE V PŘIJÍMAČI BENSAT 200, 250, 210

1. Před instalací, prosím, na USB vytvořte podadresář: _update (včetně "_" (podtržítko)



 Poté, zkopírujte soubor se software (s koncovkou .IRD) do tohoto adresáře a vložte USB flash disk do zadního USB portu přijímače (USF Flash disk musím být naformátován na systém souborů FAT32)



V menu pomocí dálkového ovladače vstupte do podmenu (Systém / Aktualizace softwaru) a stiskněte tlačítko OK.

- V podmenu stiskněte ČERVENÉ tlačítko Firmware a stisknutím tlačítka OK potvrďte výběr souboru s firmware.
- Po aktualizaci a restartu, proveďte obnovení továrního nastavení:
 MENU/System/nastavení (Systém / Tovární nastavení)
 OK
- v podmenu přesuňte kurzor na "Factory Reset" (Tovární nastavení) a pomocí šipek na DO (</>) změňte na "Tovární nastavení" a potvrďte OK.



6. Po následném restartu proveďte nastavení přijímače v několika jednoduchých krocích:



Před pokračováním prosím zasuňte vaši dekódovací kartu do přístroje zlatým čipem dolů!

Použitím tlačítka 🗪 zvolte požadovaný jazyk MENU a potvrďte tlačítkem 🍩 na dálkovém ovladači.







- a. Nastavte požadovanou časovou zónu a stiskněte tlačítko
 pro pokračování.
- Nyní nastavte způsob připojení vaší satelitní antény a proveďte naladění kanálů. Nastavte přepínač DiSEqC podle konfigurace vašeho LNB Nastavte:

```
    - Vyhledávání Skylink DiSEqC 19.2B – 23.5A
jestliže váš DiSEqC přepínač, nebo LNB monoblok má
zapojeny družice: - Astra 1 19.2E DiSEqC B (nebo 2)
    - Astra 3A 23.5E DiSEqC A (nebo 1)
```

 - Vyhledávání Skylink DiSEqC 19.2A – 23.5B jestliže váš DiSEqC přepínač, nebo LNB monoblok má zapojeny družice:

- Astra 1 19.2E DiSEqC A (nebo 1)
 - Astra 3A 23.5E DiSEqC B (nebo 2)

c. Po volbě nastavení DiSEqC a jejím potvrzení tlačítkem
 se přijímač dotáže, chcete-li spustit "Skylink FastScan vyhledávání", kdy přijímač automaticky naladí všechny kanály poskytovatele Skylink a seřadí je podle tematického zařazení. Přijímač nyní automaticky stáhne aktuální tabulku s předladěným kanálovým listem a nainstaluje ji do přijímače.

Po ukončení vyhledávání potvrďte uložení kanálů
 stisknutím tlačítka . Přijímač nyní zobrazí první kanál
 z naladěného seznamu kanálů.



Přijímač nevypínejte!

Během ~ 5 minut přijímač ze živého televizního signálu přijme nastavení PIN kódu pro funkci Rodičovské kontroly na vaší dekódovací kartě. Po jeho přijetí potvrďte dotaz na obrazovce tlačítkem .

Zadejte PIN kód, který je uveden na vaší dekódovací kartě (je umístěn pod zlatým čipem a nápisem ICE 01/ IRDETO 01)

Pokud nesouhlasí PIN kód s číslem na dekódovací kartě navštivte www stránky satelitního operátora Skylink

https://registrace.skylink.cz/cms_eshop/ANONYM_CardForAnonym.do

a proveďte reset PIN (tlačítko

	Název Služby	Platnost od	Platnost do
	ICZ-bal.DIGITAL	25.11.2012	-
	ICZ-MULTI na 05Mes	13.12.2013	13.05.2014
PŘEDPLATIT služ	by kupónem TIPSPORT		
PŘEDPLATIT služ	by kupónem TIPSPORT		
PŘEDPLATIT služ Detail aktivních s	by kupónem TIPSPORT služeb		

Před kliknutím na tlačítko Reset PINu karty IRDETO se ujistěte, že máte přijímač zapnutý na kanále ČT2 a přijímač dekóduje vysílání. Po odeslání požadavku na RESET vyčkejte 20 minut. <u>Po tuto dobu přijímač nepřepínejte na jiný kanál ani jinak s přijímačem nemanipulujte.</u>

Po uplynutí 20ti minut vstupte stisknutím tlačítka MENU do

MENU→Irdeto karta →Irdeto CA status →Rodičovský zámek IRDETO

Zadejte PIN 0000



Pro bezproblémovou funkci nahrávání PVR nastavte tuto funkci:

Rodičovská kontrola: Za

Zapnuto

Seznam PIN Kontrola věku: 18

